



路西法 K2
使用说明书

1 螺母A	4个	2 螺母B	4个	3 螺柱	4个	4 绝缘胶垫	4个	5 Intel转接架	2个
6 扣具	1个	7 背板	1个	8 AMD转接架	2个	9 双头螺栓	4个	10 针管导热膏	1个
11 钢丝扣	2个	12 散热器主体	1个						

INTEL
LGA1366
LGA1156
LGA1155
LGA1150
LGA775
安装

Intel 转接架安装孔位说明

背板安装孔位说明

LGA 1150/1155/1156 LGA 775 LGA 1366/2011

AMD
FM2
FM1
AM3+
AM3
AM2+
AM2
安装

移除

AMD
FM2+
FM2
FM1
AM3+
AM3
AM2+
AM2
安装

INTEL
LGA2011
/2011-v3
安装

Intel 转接架安装孔位说明

LGA 1150/1155/1156 LGA 775 LGA 1366/2011

中国制造商
九州风神公司2013版权所有
手册中提及的其他商标及名称均为相应厂商的注册商标
九州风神公司 2013 版权所有
地址：北京市海淀区中关村科技园9号10号楼
出品：北京九州风神科技有限公司

